

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

### **ACEITE PARA TECA (03-1001)**

La exposición de maderas a la intemperie –ya sea teca u otras– provoca su resecamiento, debido a la pérdida de las sustancias óleo-resinosas naturales que poseen.

Aceite para Teca Steelcote repone dichos nutrientes eficazmente.

Ideal para el tratamiento inicial y mantenimiento de:

- Cubiertas de embarcaciones
- Estructuras de madera y carpintería al exterior
- Muebles de alta gama
- Muebles y elementos de jardín
- Mantenimiento de maderas exóticas y tropicales (teca, iroko, etc.)

Características del producto:

- Repone los aceites y resinas propios de la madera
- Restaura su aspecto y textura, al tiempo que empareja el color
- Impermeabiliza la madera, retardando su envejecimiento
- Genera una eficaz acción fungicida
- Aporta resistencia a la radiación UV
- Impide el manchado, deformación y resquebrajamiento
- Terminación satinada

#### **DATOS TÉCNICOS**

TIPO:	Polímero modificado con aceites naturales	
PESO ESPECÍFICO:	0,840± 0,02	
VISCOSIDAD (Copa Ford # 4, 25 ° C):	12 a 15 segundos	
CONTENIDO DE SÓLIDOS:	Por peso:	25 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA):	Impregnación:	15 minutos
	Curado Total:	24 hs.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	10 C° mínimo - 30° C máximo	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE:	1año en sus envases originales	
RENDIMIENTO TEORICO:	10 a 15 m <sup>2</sup> /litro	
(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)		
PRESENTACIÓN:	1 , 4 y 20 Lts.	

## **INSTRUCCIONES DE USO**

- La superficie debe encontrarse seca, libre de polvo, grasa, aceite, cera, jabón u otros contaminantes.
- No aplicar sobre maderas barnizadas o pintadas.
- Cuando la madera esté bien seca, proceder a aplicar.
- Utilizar pincel o muñeca (de material que no deje pelusa), frotando delicada y uniformemente en el sentido de la veta de la madera.
- Dejar transcurrir 15 minutos. Si no se observaran excedentes en superficie, proceder a aplicar una mano adicional.
- Reiterar el paso anterior hasta que se observen excedentes sobre la superficie.
- Quitar dicho excedente utilizando un paño (de material que no deje pelusa), frotando y distribuyendo en forma pareja.
- **No diluir.**
- Los objetos tratados quedan en condiciones de uso a las 24 horas de aplicada la última mano.
- Se sugiere realizar un mantenimiento cada 12 meses, que usualmente supone la aplicación de 2 manos.
- Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase.
- Para más información, consulte la ficha técnica en [www.steelcote.com.ar](http://www.steelcote.com.ar)

## **ADVERTENCIAS**

- Aplicar en ambientes bien ventilados, o utilizar máscara de protección adecuada.
- Evitar el contacto directo con la piel. Utilizar guantes adecuados (vinilo o PVC). En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Evitar contacto con los ojos. En caso de salpicaduras, lavar con abundante agua y acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, acudir en forma inmediata al médico.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener alejado del fuego, y/o de fuentes de calor intenso.
- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc., lo antes posible.
- **Producto inflamable de 2º. No apagar con agua. Utilizar extintores tipo BC, polvo químico ABC, o arena.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencias prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE