

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
FONDO COBRE - (01-0273)

Pintura de un componente, desarrollada para prevenir la fijación de organismos biológicos en fondo de embarcaciones utilizadas en agua dulce. Ofrece cualidades anti-incrustantes de alto rendimiento, gracias a la uniforme disolución de las resinas ligantes y la pareja liberación de sustancias biocidas, ofreciendo una protección efectiva por tiempos prolongados sin agredir al ecosistema.

DATOS TÉCNICOS*

| | | | |
|---|---|--|-------------|
| TIPO | : | Alquídico modificado | |
| PESO ESPECÍFICO | : | 1,13 Kg/l | |
| VISCOSIDAD (Copa Ford # 4, 25 ° C) | : | Inicial | : 60" |
| CONTENIDO DE SÓLIDOS | : | Por peso | : 56,3 ± 2% |
| | : | Por volumen | : 36,3 ± 2% |
| TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA) : | : | Al tacto | : 4 horas |
| | : | Para repintar | : 24 horas |
| | : | Duro | : 24 horas |
| | : | Curado total | : 72 horas |
| TEMPERATURA DE APLICACIÓN | : | 10° C a 35° C | |
| COLOR | : | Cobre | |
| BRILLO | : | Semimate | |
| ESTABILIDAD EN EL ENVASE | : | 6 meses | |
| RENDIMIENTO TEORICO | : | 6m ² /l para 60μ de película seca | |
| (No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.) | | | |
| FONDO RECOMENDADO | : | Fondo Interfase | |
| DILUYENTE | : | Diluyente 1-1 | |
| PRESENTACIÓN | : | 1 y 4 litros | |

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de óxido, polvo, grasas, aceites, ceras, jabones u otros contaminantes.
- El producto se prepara mezclando homogéneamente la base (barniz) con la pasta de cobre, que se encuentra colocada en una cazoleta en el interior del envase.
- El Fondo Cobre, se aplica sobre el Fondo Interfase (Cod 34-3832)
- Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete y air-less, diluyendo o no, de acuerdo a la necesidad. Tomar en cuenta que toda dilución reduce el espesor de película seca, por lo que deberá compensarse para mantener el plazo de protección
- Tener en cuenta que 60 μ de película seca aseguran 12 meses de protección efectiva.
- La embarcación deberá botarse después de 24 horas y antes de 48 horas de aplicada la última mano.

ADVERTENCIAS

- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc. lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados o utilizar máscara de protección. No inhalar los vapores.
- En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y llamar al médico.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor intenso.
- **Producto Inflamable 2º.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencia prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE.