

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

INTERFASE - (34-3834)

Fondo de un componente, diseñado para asegurar la perfecta adherencia de la Pintura Antifouling, a la vez que controla el pasaje de bitumen (sangrado) a la capa de Pintura Antifouling en los casos en que ésta se aplique sobre Epoxi Bituminoso

DATOS TÉCNICOS*

TIPO: Caucho clorado			
PESO ESPECÍFICO	:	1,220 Kg/l	
VISCOSIDAD (Copa Ford # 4, 25 ° C)	:	Inicial	: 100"± 10"
CONTENIDO DE SÓLIDOS	:	Por peso	: 64,0 ± 2%
		Por volumen	: 50,0 ± 2%
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA)	:	Al tacto	: 15 minutos
		Para repintar	: 3 horas
		Duro	: 3 horas
		Curado total	: 72 horas
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	:	5° C a 35° C	
COLOR	:	Gris Aluminizado	
BRILLO	:	Semimate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	:	6 meses	
RENDIMIENTO TEORICO	:	10 m ² /l para 50μ de película seca	
(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)			
ACABADO RECOMENDADO	:	01-0273 Fondo Cobre	
		Antifouling s/cobre	
DILUYENTE	:	Diluyente 39-1	
PRESENTACIÓN	:	1 y 4 litros	

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de óxido, polvo, grasas, aceites, ceras, jabones u otros contaminantes.
- Cuando se aplique sobre Epoxi Bituminoso, se recomienda dar una mano de Fondo Interfase a las 24 horas de aplicada la última mano de Bituminoso. Cumplida esta condición , se podrá aplicar otra mano de Fondo Interfase (si se observa un cambio de la coloración original en la interfase aplicada) o la pintura Antifouling sin necesidad de lijar, recién cuando la embarcación allá cumplido los plazos de curado impuestos por el sistema epoxi o este lista para ser botada
- Si se superan las 48 horas de aplicada la última mano de Epoxi Bituminoso, lijar la superficie generando mordiente adecuado y aplicar una mano de Fondo Interfase.
- Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete, diluyendo de acuerdo a la necesidad. En caso de diluir, compensar la pérdida de espesor de película seca para mantener la protección (espesor recomendado: 40-50 μ de película seca).
- Dejar transcurrir como mínimo 3 horas entre manos

ADVERTENCIAS

- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc. lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados o utilizar máscara de protección. No inhalar los vapores.
- En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón. En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y llamar al médico.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor intenso.
- **Producto Inflamable 2º.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencia prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE.