

## HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

### DAMP-TEX

### Esmalte para Cámaras Frigoríficas (-5°C) - (17- 1034)

Esmalte de un componente aplicable directamente sobre superficies húmedas o frías, que brinda una película no tóxica y de alto brillo. DAMP-TEX es especialmente recomendado para mantenimiento en industrias que presentan superficies húmedas en paredes y equipos, interior de cámaras frigoríficas de temperatura hasta -5°C, duchas de personal, cañerías de líquidos o gases fríos, etc

- El DAMP-TEX 17-1034 Blanco está aprobado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal.

#### DATOS TÉCNICOS\*

TIPO: Alquídicó modificado

PESO ESPECÍFICO

:1,185 Kg/l

VISCOSIDAD (Copa Ford # 4,25°C)

: Inicial : 100"

CONTENIDO DE SÓLIDOS

:Por peso : 62,5 ± 1%

Por Volumen : 42,0 ± 1%

TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA)

:Al Tacto : 4 horas

Para repintar : 24 horas

Duro : 24 horas

Curado Total : 72 horas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN : - 5° C a 35° C

TEMPERATURA DE SERVICIO : 80° C continua

COLOR : Blanco

BRILLO : Brillante

ESTABILIDAD EN EL ENVASE : 1 año

RENDIMIENTO TEORICO : 10 m<sup>2</sup>/l para 40μ de película seca

(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)

FONDO RECOMENDADO : DAMP-TEX (17-1235) Sellador al Agua

Esmalte Sintético con Caucho (01-1430)

Antióxido Castaño

DILUYENTE : 17-1

PRESENTACIÓN : 1 , 4 y 20 litros

## **INSTRUCCIONES DE USO**

- La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de óxido, polvo, grasas, aceites, ceras, jabones u otros contaminantes. Es conveniente eliminar totalmente pinturas anteriores.
- Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase.
- Puede ser aplicado a pincel o rodillo, ajustando convenientemente la viscosidad.
- En el caso de superficies previamente pintadas, se recomienda un lavado previo con solución de detergente neutro y lijar donde fuera necesario. Si la pintura anterior fuere al agua, deberá eliminarse totalmente. Las superficies afectadas por moho o verdín deberán ser tratadas con una solución funguicida.
- Antes de recubrir superficies cementicias, es recomendable neutralizarlas con una solución de 1 parte de ácido muriático comercial en 3 de agua, seguida por un lavado abundante con agua limpia. Hecho esto, aplicar una mano de **Sellador al Agua DAMP-TEX (17-1235)** y dos manos de **Esmalte DAMP-TEX**.

## **ADVERTENCIAS**

- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc. lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados o utilizar máscara de protección. No inhalar los vapores.
- Ante contacto directo con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua.
- En ambos casos consultar con el médico.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor intenso.

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencia prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE.